Dipl.-Ing. Wolfgang Störte
Sachverständiger für Fahrzeugtechnik
Paulusstr. 28
42929 Wermelskirchen

[redacted]

KÜS

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Laufleist. abgel.:	287513 km	Fz.-Art:	LKW F.FZ-BEFOERDERUNG	162800	Bericht-Nr.:	[redacted]	
U-Stelle:	13592AE	Aufbau-Art:			Amtl. Kennz.:		
PI-Nummer:	E0219001	Hersteller:	MERCEDES/D	0708	Fz.-Ident-Nr.:		
K-Nummer:	1870041	Fz.-Typ:	814 L-102KW	571000			
Letzte HU:	08/2005	ZGG:	7490				
Auftrag:	10597G	Erstzul.:	08/1991		Prüfdatum:		23.08.2006

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden durch unseren Prüfingenieur folgende Mängel festgestellt.

40547 Nebelscheinwerfer/Zustand: Gläser links gesprungen
61610 Einstieg links schadhaft

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

		links	rechts	Druck [bar]
Betriebsbremsanlage	1. Achse	560	550	2,50
	2. Achse	430	420	2,50
Feststellbremsanlage	1. Achse	520	500	blockiert

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie durch den Gesetzgeber verpflichtet sind, diese Mängel umgehend beseitigen zu lassen.
Die HU-Plakette wurde angebracht und bescheinigt. Die nächste HU ist fällig im Mai 2007.

Ergebnis:
geringe Mängel

HU-Plakette:
angebracht und bescheinigt
nächste HU:
Mai 2007

Ihr Prüfingenieur, Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Störte

Der Prüfingenieur KÜS E0219-001/1

E0219001

Entgelt für Fahrzeuguntersuchung (keine Rechnung/Quittung)

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:	62,00 EUR
Endsumme	**62,00 EUR**

Die Untersuchung wurde im Namen und auf Rechnung der KÜS durchgeführt.
Steuernummer: 020/140/01800.
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIIIa StVZO.

SDV05
5446008
Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e. V.
Bundesgeschäftsstelle Zur KÜS 1 66679 Losheim am See
info@kues.de www.kues.de
Tel.: +49 (0) 6872 9016 – 0
Fax: +49 (0) 6872 9016 – 123

Beachten Sie bitte die Informationen auf der Rückseite.